



> **1. COMPONENTES**



> **2. COR**



> **3. MATERIAIS DE PRATELEIRA**




➤ **4. DIMENSÕES MESA DE TRABALHO COM APOIO PARA OS PÉS**

▶ **4.1. ALTURA**




▶ **4.2. LARGURA**




▶ **4.3. PROFUNDIDADE E CAPACIDADE DE CARGA**

SOPORTE ATÉ 640 KG POR MESA.
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA.




➤ **5. TRAVESSAS DE REFORÇO**

Travessas de reforço



➤ **6. PÉS DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO**



➤ **7. CONECTORES DE UNIÃO** (vendidos separadamente)

4 conectores são recomendados para cada junta: 2 para a frente e 2 para trás. Para calcular o comprimento total do alinhamento, considere o espaçamento de 6 mm entre as tabelas quando os conectores estiverem no lugar.

